### **PCT**

# WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

B41J 29/46

A1

- (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/49012
- (43) Internationales
  Veröffentlichungsdatum:

5. November 1998 (05.11.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/02540

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. April 1998 (29.04.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 18 434.0

30. April 1997 (30.04.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): OCE PRINTING SYSTEMS GMBH [DE/DE]; Siemensallee 2, D-85586 Poing (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LAY, Heinrich [DE/DE]; Altdorfer Strasse 8, D-84513 Töging (DE). WARBUS, Volker [DE/DE]; Münchner Strasse 18, D-82041 Oberhaching (DE). SCHEIDIG, Karola [DE/DE]; Herdweg 2 B, D-85652 Pliening (DE).
- (74) Anwälte: SCHAUMBURG, Karl-Heinz usw.; Postfach 86 07 48, D-81634 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, DE, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR OPERATING A HIGH-SPEED PRINTER OR COPYING MACHINE PROVIDING INSTRUCTIONS IN THE EVENT OF A FAILURE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES HOCHLEISTUNGDRUCKERS ODER EINES KOPIERERS MIT HIL-FESTELLUNG BEI FEHLERZUSTÄNDEN



18...PRINTING SYSTEM FAILURE

12...MACHINE CONTROL

**16...CONTROL PANEL UNIT** 

20...FAILURE DISPLAY

### (57) Abstract

A process is disclosed for operating a high-speed printer (10) or copying machine. The failures detected by monitoring units (18) are sorted into at least two categories of failures. Access to special information on failures of the second category requires an access authorisation procedure.

Beschrieben wird ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers (10) oder eines Kopierers, wobei die von Überwachungseinheiten (18) erfaßten Fehlerzustände in mindestens zwei Fehlerklassen eingeteilt werden. Der Zugang zu speziellen Informationen bei Fehlerzuständen der zweiten Fehlerklasse erfolgt über eine Zugangsberechtigungsprozedur.

And the second of the second of

The control of a communication of the control of th

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

1 =1

AI.	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	I.T	Litauen	SK	Slowakei
AΤ	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	L.V	Lettland	SZ	Swasiland
4 <i>7</i> .	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA ·	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
3B _	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE 🦿	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
3F	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Turkei
3 <b>G</b>	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
3J	Benin	1E	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR -	Brasilien	IL ·	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vo
CA :	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF .	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
211	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	. KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		2
CN .	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal	•	
טכ	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
Z.	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
E	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
K	Dânemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
Œ	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

- 1 -

Beschreibung

Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers mit Hilfestellung bei Fehlerzuständen

H., 1889, 1987, 1987, 1987.

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers, bei dem eine Vielzahl von Überwachungseinheiten Fehlerzustände des Hochleistungsdruckers oder des Kopierers erfassen.

10

15

20

25

30

35

Ein Hochleistungsdrucker zum Beispiel bedruckt Einzelblätter oder bandförmiges Blattmaterial mit hoher Geschwindigkeit, beispielsweise mehr als 50 Blatt DIN A4 pro Minute. Um diese hohe Druckgeschwindigkeit und die Weiterverarbeitung des Blattmaterials zu gewährleisten, sind eine Vielzahl von komplexen Aggregaten und Steuerungsmodulen erforderlich. Bei Ausfall eines einzigen Moduls kann bereits der Betrieb des Hochleistungsdruckers so stark gestört sein, daß das Drucken angehalten werden muß. Um Störungsfälle sogleich erkennen zu können, erfassen eine Vielzahl von Überwachungseinheiten Fehlerzustände. Eine solche Überwachungseinheit kann z.B. ein einfacher Wegschalter sein, der den Offenzustand einer Gerätetür erkennt. Zu diesen Überwachungseinheiten gehören jedoch auch komplexe Detektorvorrichtungen, die beispielsweise den Verschleiß eines Aggregats feststellen.

Aufgrund der Komplexität des Hochleistungsdruckers oder eines Kopiersystems sind eine große Zahl von Fehlerzuständen möglich, beispielsweise mehr als 300 Fehlerzustände. Zur Behebung von Fehlerzuständen analysiert eine Bedienperson den aufgetretenen Fehler und versucht diesen Fehler zu beheben, beispielsweise indem Teile ausgetauscht oder neue Einstellungen am Hochleistungsdrucker vorgenommen werden. Beim Stand der Technik ist es üblich, daß die Bedienperson auf einer Anzeige über den Fehlerzustand informiert wird. Die Bedienperson kann dann an der Bedienfeldeinheit ein Menü aufrufen,

d.h. eine Zusammenstellung von Texten in einer Liste, anhand der sie eine Hilfestellung zur Behebung der einzelnen Fehler erhält.

Charles and a series of the control of the

5 Bei relativ schwierigen Fehlern muß die Bedienperson einen hohen Ausbildungsgrad und sehr gutes Wissen über den Hochleistungsdrucker haben; um den Fehler beheben zu können, beispielsweise bei Fehlern in der Umdruckeinheit, welche den Austausch von Teilen und die Neueinstellung der Umdruckein-10 heit erfordern. Um die Maßnahmen zur Fehlerbehebung vornehmen zu können, wird häufig ein hochqualifizierter Wartungstechniker gerufen, der anhand eines technischen Handbuchs bzw. eine Wartungshandbuchs eine technische Anleitung zur Fehlerbehebung erhält. Dieses technische Handbuch ist unverzichtbar, 15 denn in ihm sind spezifische téchnische Angaben zu speziellen Hochleistungsdruckern beschrieben. Da ein hoch qualifizierter Wartungstechniker nicht immer sofort verfügbar ist und anderérseits der Stillstand des Hochleistungsdruckers wirtschaftlichen Ausfall bedeutet, versuchen sich häufig weniger ausge-20 bildete Bedienpersonen in der Behebung des Fehlers. Die Praxis hat nun gezeigt, daß eine solche Fehlerbehebung häufig zu größerem Schaden führt. Weiterhin hat die Praxis gezeigt, daß das technische Handbuch nicht immer sogleich verfügbar ist und eine Fehlerbehebung eingeleitet wird, ohne im Handbuch 25 nachzuschlagen. Auch ein solches Vorgehen führt häufig zu 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers anzugeben, welches im Fehlerfalle klare und umfassende Hilfestellung für eine Bedienperson gibt.

Distribution of the Distribution of the Annual Control of the Annu

restable to the grame of species and larger operations as a first of the larger than the contract of

Durch die Erfindung wird ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder Kopierers bereitgestellt, bei dem eine Vielzahl von Überwachungseinheiten Fehlerzustände des Hochleistungsdruckers oder Kopierers erfassen, diese Feh-

ৣ −, 3 −

lerzustände von einer Bedienfeldeinheit, welche zur Eingabe von Betriebsbefehlen und zur Anzeige von Betriebszuständen dient, auf einer Anzeige angezeigt werden, die Fehlerzustände durch eine Steuerung in eine erste Fehlerklasse und minde-5 stens eine weitere Fehlerklasse abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Fehlerbehebung eingeteilt werden, beim eines Fehlerzustandes der ersten und der weiteren Klasse durch Betätigen einer Eingabe an der Bedienfeldeinheit Informationen aufgerufen und auf der Anzeige angezeigt werden, 10 welche Hinweise zur Fehlerbehandlung enthalten, und bei dem das Vorliegen eines Fehlerzustandes der weiteren Klasse auf der Anzeige der Bedienfeldeinheit angezeigt wird. Vorzugsweise erfolgt bei einem Ausführungsbeispiel der Zugang zu speziellen Informationen zur Fehlerbehandlung von Fehlerzu-15 ständen der weiteren Fehlerklasse über eine Zugangsberechtigungsprozedur. De pag pag mande baferra menar mit et en en en feldett

PROJUDITE PROGRAMA TO TOP COMMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE PROJUDITE

Die Erfindung geht von der Überlegung aus, daß Fehlerzustände, welche mit relativ einfachen Maßnahmen behoben werden 20 können, von Fehlerzuständen, die schwierige Gegenmaßnahmen erfordern, unterschieden werden sollen, um das geeignete Bedienpersonal mit der Fehlerbehandlung zu beauftragen. Demgemäß sieht die Erfindung vor, die Fehlerzustände durch eine Steuerung in eine erste Fehlerklasse und mindestens eine wei-25 tere Fehlerklasse abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Fehlerbehebung einzuteilen. Für Fehlerzustände, die technisch aufwendige und relativ schwierige Fehlerbehandlungsmaßnahmen erfordern, wird vorzugsweise nur eine solche Bedienperson, z.B. ein durch spezielle Kurse ausgebildeter Techniker, zur Fehlerbehandlung zugelassen, wenn diese Bedienperson eine 30 spezielle Zugangsberechtigung hat und eine Zugangsberechtigungsprozedur erfolgreich besteht. Nur einer solchen qualifizierten Bedienperson werden unterstützt durch einen Menübetrieb weitere Informationen über die geeignete Fehlerbehandlung\_mitgeteilt. Im Falle von Fehlerzuständen, die zur ersten 35 Fehlerklasse gehören, kann jede Bedienperson, welche für den

Hochleistungsdrucker zuständig ist, Hilfestellung über die Anzeigeeinheit der Bedienfeldeinheit erhalten und demgemäß Fehlerbehandlungsmaßnahmen durchführen.

In der Praxis hat sich gezeigt, daß durch die Maßnahmen der Erfindung eine Bedienperson nicht überfordert wird und eine Verwirrung durch die Vielzahl der technischen Informationen und der Vielzahl der Fehlerzustände nicht eintritt. Durch die klare Mitteilung über einen Fehlerzuständ der weiteren Klasse wird eine Anpassung an die technischen Fähigkeiten der Bedienperson und dadurch auch eine Schadenminimierung erreicht. Insgesamt stellt sich durch das Verfahren nach der Erfindung eine schnellere Fehlerbehandlung ein, und die Ausfallzeiten für den Hochleistungsdrucker werden verringert.

. 10000 00000

and the contract of

15

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung werden in einem Speicher Videodaten bereitgehalten, auf welche beim Auftreten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann, wobei diese Videodaten vorzugsweise Vorgänge zum Beheben eines Fehlerzustandes erläutern. Verschiedene Tätigkeiten zur Fehlerbehandlung am Hochleistungsdrucker sind schwierig, weil die Maßnahmen räumliche Vorstellungskraft vom Bedienpersonal erfordert. Daher werden Videoaufnahmen über derartige Tätigkeiten angefertigt und die Videodaten in einem Speicher abgespeichert. Die Bedienperson kann für derartige Tätigkeiten diese Videodaten abrufen und auf der Anzeige der Bedienfeldeinheit darstellen, um sie zu erlernen und dann selbst später durchzuführen.

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung sieht vor, daß für Zustände der weiteren Fehlerklasse Daten eines technischen Handbuches in einem Speicher bereitgehalten werden, auf die nach Durchlaufen der Zugangsberechtigungsprozedur zugegriffen werden kann. Ein solches technisches Handbuch bzw. ein Wartungshandbuch ist unverzichtbar, um an hochkomplexen Systemen, wie z.B. im vorliegenden Fall eines Hochlei-

- 5 -

stungsdruckers, technische Detailinformationen zu erhalten. Beim Ausfuhrungsbeispiel werden nun die Handbuchdaten, z.B. Textdaten, Grafikdaten, in einem Speicher bereitgehalten. Diese Daten können leicht geändert werden und so an den tech-5 nisch aktuellen Zustand des Hochleistungsdruckers oder des Kopierers angepaßt werden. Durch eine Menüführung kann die hochqualifizierte Bedienperson diese Daten des Handbuches abrufen und die relativ komplexen Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchfuhren. Eine Bedienperson, welche keine Zugangsberechtigung hat, kann die Daten des Handbuches nicht abrufen und wird dadurch abgehalten, Fehlerbehebungsmaßnahmen einzuleiten, für die sie nicht ausreichend qualifiziert ist.

on the residence of the best course and break the section of the section Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnung erläutert. Darin zeigt: 15

10

35

Figur 8

		1,	schematisch den Aufbau des Hochleistungs- druckers mit der Bedienfeldeinheit,
20	Figur	2	die Datenübertragung vom Fehlerort zur Be- dienfeldeinheit,
	Figur		schematisch den Aufbau der Bedienfeldeinheit,
 25	Figur	4 : 17	die Anzeige eines Fehlers auf dem Bildschirm,
•	Figur		einen Hilfetext auf der Anzeige nach Betätigung eines Betätigungsfeldes,
	Figur		schematisch den Ablauf für den Aufruf eines Lernprogramms,
	Figur	7	den Ablauf beim Aufruf einer Videosequenz,

aus dem Handbuch, und

den menügesteuerten Aufruf für Informationen

- 6 -

COMB TO REPORT OF MENTINESS OF

Figur 9 einen Überblick über sämtliche Hilfeleistungen für das Bedienpersonal.

Figur 1 zeigt schematisch Steuerungsteile eines Hochlei-5 stungsdruckers 10, der aus einer Vielzahl von Gerätekomponenten (nicht dargestellt), z.B. der zentralen Druckeinheit, einer Papiereingabeeinheit, einer Papierausgabeeinheit, einer Stapeleinheit, ein oder mehrerer Umdruckstationen etc., be-10 steht. Eine Gerätesteuerung 12 des Hochleistungsdruckers steuert die vorgenannten Komponenten. Sie ist über einen Datenbus 14, z.B. eine V24-Schnittstelle, mit einer Bedienfeldeinheit 16 verbunden, welche durch einen Personal Computer realisiert ist. Der Hochleistungsdrucker 10 enthält eine 15 Vielzahl von Überwachungseinheiten, welche Fehlerzustände des Hochleistungsdruckers der Gerätesteuerung 12 signalisieren.

Figur 2 zeigt schematisch den Signalisierungsweg vom Fehlerort bis zur Anzeige des Fehlers auf der Anzeige der Bedien-20 feldeinheit 16. Eine Überwachungseinheit 18 stellt einen Fehler im Hochleistungsdrucker 10 fest und signalisiert diesen Fehler der Gerätesteuerung 12. Über den Datenbus 14 wird der festgestellte Fehlerzustand der Bedienfeldeinheit 16 mitgeteilt, welche auf einem Bildschirm 20 die Art des Fehlers 25 anzeigt. And the control of the first of the state of

ាលប្រជាពី ២០១០ មុខ ជាកាលិខាល់គេ ១២១១៩០០១៩

Figur 3 zeigt den Aufbau der Bedienfeldeinheit 16. Kernstück ist ein Standard Personal Computer 22, der mit einer Soundkarte 24, einer Grafikkarte 26 und zwei Schnittstellen COM1 30 und COM2 ausgerüstet ist. Selbstverständlich enthält dieser Personal Computer 22 weitere Komponenten, wie ein Plattenlaufwerk, Speicher, etc.. Die Soundkarte 24 ist mit einem Lautsprecher 28 verbunden, welcher akustische Informationen, beispielsweise in Verbindung mit der weiter unten beschriebenen Wiedergabe von Videodaten, ausgibt. Die Grafikkarte 26 dient zur schnellen Darstellung von Bildinformationen auf der

\_ \_ \_ - 7 -

Anzeige 20 und ist mit dieser über einen Konverter 30 verbunden.

Contracting the state of the

Die Anzeige 20 ist als TFT-Display ausgebildet (TFT ist eine Abkürzung für Thin Film Transistor). Dieses TFT-Display ist eine besondere Form eines LCD-Bildschirms, wobei Dünnfilm-Transistoren elektrische Felder zur Polarisation der anisotropen Flüssigkeit der LCD-Elemente gezielt ein- und ausschalten. Mithilfe der TFT-Technologie werden qualtitativ hochwertige Bildschirmeigenschaften im Hinblick auf Leuchtkraft, Farbe und Schärfe erreicht.

10

15

35

thing of Early Supplied Advanced to the contract of the Zur Eingabe von Daten in die Bedienfeldeinheit 16, ist eine Touch-Screen-Einheit 34 vorgesehen, welche über einen Controller 32 mit der Kommunikationsschnittstelle COM1 verbunden ist. Die Touch-Screen-Einheit 34 ist mit der Anzeige 20 mechanisch verbunden. Berührt eine Bedienperson ein berührungsempfindliches Betätigungsfeld der Einheit 34, wobei das Betätigungsfeld mit einem durch die Anzeige 20 angezeigten Anzei-20 gefeld übereinstimmt, so wird dem Personal Computer 22 ein Schaltsignal mitgeteilt. Der Personal Computer 22 aktiviert aufgrund dieses Schaltsignals einen Programmteil, wodurch eine Menüsteuerung bzw. die Eingabe von Quittierungssignalen, Zahlen und Textelementen realisiert wird, wie dies an sich bekannt ist. An die Kommunikationsschnittstelle COM2 ist über den Datenbus 14 die Gerätesteuerung 12 angeschlossen.

···. •

Figur 4 zeigt den Aufbau einer Anzeige auf der Anzeigeeinheit 20. In einer oberen Zeile 36 sind mehrere Anzeigefelder angegeben, welche Textinformationen und grafische Informationen enthalten. Die verschiedenen Anzeigefelder "Setup" bis "Off" dienen zur Bedienerführung; durch Berühren einer dieser Anzeigefelder wird durch die Touch-Screen-Funktion ein Schaltimpuls ausgelöst und der Personal Computer 22 aktiviert einen zugehörigen Programmteil, um Eingabedaten anzufordern bzw. zugehörige Texte anzuzeigen. In einer zweiten Zeile 38 sind

Anzeigefelder, welche den Interfacekanal A und den Interfacekanal B betreffen. Der Drucker kann über diese Interfacekanäle an ein übergeordnetes System angeschlossen werden. Über
diese Kanäle A, B werden die zu druckenden Daten vom Sytem an
den Drucker übertragen. Das Anzeigefeld "Job cancel" gibt der
Bedienperson die Möglichkeit, den Druckauftrag bei Berühren
dieses Feldes zu streichen.

Ein Eingabefeld 40 ist der Anzeige eines Fehlers des Hochleistungsdruckers 10 zugeordnet. Im Falle eines auftretenden
Fehlers erscheint vor einem roten Hintergrund ein Text, welcher auf den Fehler hinweist. Durch Berühren dieses Anzeigefeldes 40 wird über die Touch-Screen-Funktion ein Schaltsignal ausgelöst und das im Personal Computer 22 abzuarbeitende
Bedienfeld-Programm verzweigt zu einem Menüprogramm, welches
eine Benutzeroberfläche für Fehlerzustände enthält. Die unterste Zeile 42 des angezeigten Bildes enthält weitere Informationen, die hier für die Beschreibung der Erfindung keine
Bedeutung haben.

randi, nobel o lo el ella como del colo de la nadaldo a ribbonica de lo el el eje

Nach Berühren des Betätigungsfeldes, welches mit dem Anzeigefeld 40 übereinstimmt, wird durch das Bedienfeld-Programm
eine Anzeigeseite 44 aufgerufen, wie dies Figur 5 zeigt. Im
Hintergrund ist auf dem Bildschirm noch die vorherige, in
25 Figur 4 gezeigte Anzeigeseite, zu erkennen. Beim gezeigten
Beispiel war als Fehlerzustand "Tonervorratsflasche fehlt"
durch eine Überwachungseinheit festgestellt worden. Auf der
Anzeigeseite 44 wird in der Textzeile 46 der Fehlerzustand
erläutert. In den Abschnitten 48 und 50 wird der Fehlerzu30 stand analysiert und eine Fehlerbehebungsmaßnahme angegeben.

 $20^{\circ}$  ),  $\sqrt{138}$  ) is the contract of the second contract of the contract

In der untersten Anzeigezeile 52 sind mehrere Anzeigefelder 54 bis 60 angegeben. Das Anzeigefeld 54 enthält den Text "Wartungstechniker". Dieses Anzeigefeld 54 leuchtet auf, wenn ein Fehlerzustand von der weiter oben erwähnten weiteren Fehlerklasse vorliegt. D.h. die Behebung des Fehlers ist relativ

engelen er hada i halla darib kalanda kalanda er baran baran baran baran er balan baran baran baran baran baran

. § - 9 -

schwierig und sollte nur durch einen entsprechend geschulten Techniker vorgenommen werden werden das Anzeigefeld 54 aufleuchtet und das deckungsgleiche Betätigungsfeld mit Touch-Screen-Funktion betätigt wird, so verzweigt das Bedienfeld-5 programm in eine Software-Routine, bei der eine Bedienperson auf Zugriffsberechtigung überprüft wird. Die Bedienfeldeinheit fordert die Bedienperson auf, sich zu identifizieren und Kenndaten einzugeben. Diese Kenndaten werden mit Daten einer im Personal Computer 22 zuvor angelegten Berechtigungsliste 10 verglichen. Wenn der Vergleich positiv ausfällt und die eingegebenen Kenndaten mit Daten auf der Berechtigungsliste übereinstimmen, so erhält die Bedienperson menügesteuerten Zugriff auf weitere Informationen, z.B. auf Informationen, die im Wartungshandbuch abgelegt sind.

30

15. The second of the second and the second second as the second ... Ein Anzeigefeld 56 mit dem Text "Video" leuchtet auf, wenn zu dem angezeigten Fehlerzustand Videoinformationen im Speicher des Personal Computers 22 vorhanden sind, vorzugsweise auf einer CD-ROM. Durch Berühren des zugehörigen Betätigungsfel-20 des werden diese Videodaten auf der Anzeige dargestellt, z.B. Maßnahmen zur Behebung des Fehlers.

TERRETOR STATE OF THE STATE OF

. . . 63

Ein Anzeigefeld 58 enthält den Text "CBT", welches auf ein Lernprogramm hinweist (CBT ist eine Abkürzung für computer 25 based training). Durch Berühren des zugehörigen Betätigungsfeldes wird ein Abschnitt eines Lernprogramms aufgerufen und abgearbeitet. Dieser Abschnitt ist vorzugsweise dem gerade gezeigten Fehlerzustand zugeordnet. Mithilfe dieses Lernprogramms kann eine Bedienperson in die korrekte Behandlung des Fehlerzustandes eingewiesen werden. Ferner enthältsdass Lernprogramm Übungen für das Bedienpersonal und gibt Einführungen in den Aufbau des Hochleistungsdruckers.

Ein Anzeigefeld 60 dient als Quittierungsfeld. Durch Berüh-35 ren des Anzeigefeldes 60 wird eine gewünschte Funktion ausge-

· - 10 -

wählt und gegebenenfalls gestartet. Außerdem wird das angezeigte Menüfenster geschlossen.

The state of the s

Weiterhin enthält die Anzeigeseite 44 einen Scroll-Balken 62.

5 Mithilfe dieses Scroll-Balkens kann unter verschiedenen angezeigten Funktionen eine Funktion durch Verschieben des Anzeigeelementes 54 ausgewählt und durch Betätigen des Anzeigefeldes 60 die Auswahl quittiert werden.

Figur 6 zeigt schematisch den Ablauf beim Aufrufen des Lernprogramms nach Betätigen des Anzeigefeldes 58 "CBT". Wie erwähnt erscheint auf der Anzeigeseite 44 ein Text, der über
die Art des Fehlerzustandes informiert (Block 70). Es erscheint ferner eine Anzeige des Hilfetextes (Block 72). Durch
Berühren des Betätigungsfeldes 58 werden Informationen, die
durch das Lernprogramm bereitgestellt werden, aufgerufen und
angezeigt (Block 74). Die Bedienperson kann danach wieder in
die Ausgangsanzeige, wie sie in Figur 4 dargestellt ist, zurückverzweigen (Block 76).

20

Figur 7 zeigt den entsprechenden Ablauf bei Aufruf und Anzeige einer Videosequenz, wobei das Betätigungsfeld 56 in Figur 5 vom Bedienpersonal betätigt werden muß (Blöcke 78, 80, 82, 84 in Figur 7).

25

30

Figur 8 zeigt den Ablauf zum Aufruf der Fehlerbeschreibung und Fehlerbehandlung unter Nutzung des Wartungshandbuches (Blöcke 86, 88, 90, 92). Dieser Aufruf erfolgt nur dann, wenn eine qualifizierte Bedienperson die erforderliche Zugangsberechtigung nachgewiesen hat.

Figur 9 zeigt einen Überblick über die verschiedenen Hilfestellungen, die durch das Bedienfeld-Programm bereitgestellt werden. Zunächst erfolgt jeweils eine Fehleranzeige auf der Anzeigeeinheit 20 (Block 94). Anschließend wird ein Hilfetext angezeigt, der den Fehlerzustand erläutert und gegebenenfalls

- 00 - 11 -

auf die Fehlerursache hinweist (Block 96). Die Bedienperson hat dann die Möglichkeit, ein Lernprogramm aufzurufen (Block 98) oder sich eine Videosequenz auf der Anzeigeeinheit 20 anzusehen (Block 100). Nach Durchlaufen einer Zugangsberechtigungsprozedur kann ein qualifiziertes Bedienpersonal auch Daten aus dem Wartungshandbuch abrufen, um eine detaillierte Fehlerbeschreibung sowie Hinweise zur aufwendigeren Fehlerbehebung zu erhalten.

The control of the control of the language and a control of the co

 $(\mathcal{F}_{i,k}, \mathcal{F}_{i,k}) = \mathcal{F}_{i,k}(\mathcal{F}_{i,k}^{\mathcal{F}_{i,k}})$ 

## Bezugszeichenliste

	_				
	10	Hochleistungsd	rucker	ma de entronte	. :
	12	Gerätesteuerun		roisalqth.	
5	14	Datenbus	5		€.
	16	Bedienfeldeinh	eit	to signify of	
	18	Überwachungsei	nheit	Air Silva Laurei	
	20	Anzeigeeinheit			
	22	Personal Compu			
10	24		In Coverage (197		r ·
- 11 11	26	Grafikkarte	u seg now enspr		
	285000000	Lautsprecher	runlo apoděsny		
	30	Konverter	variation (	ाष्ट्रीक सार्थ किन्यू कर ।	
	32	Kontroller			
15	34	Touch-Screen-E	inheit	and the set of the se	α.
	36,38		ra namen kebalaan wa		
• • •	40	Fehleranzeige	ទីន ខ្លេង១ កាមវិទ្ធ ៣៩៦ភិមាន		
	42	Anzeigezeile		The second of th	
	44	Anzeigeseite			
	46,48,		Maguar III i		. *
			January Comment		
	54,56,			eria. Peta ne v	
, * · · ·	58,60	Anzeigefelder	und Betätigungsf		
	62	Scroll-Balken	· * * ±		
25	64	${\tt Anzeigeelement}$			•
** * **, *		Funktionsblöck			
			to a trough		
	. ća				
•	·			,	
			* * * * * * * * * * * * * * * * *	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	<i></i>				
	* " * * *				

and the second of the second o

### Ansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers,

5

bei dem eine Vielzahl von Überwachungseinheiten (18) Fehlerzustände des Hochleistungsdruckers oder des Kopierers erfassen,

- diese Fehlerzustände von einer Bedienfeldeinheit (16), welche zur Eingabe von Betriebsbefehlen und zur Anzeige von Betriebszuständen dient, auf einer Anzeigeeinheit (20) angezeigt werden,
- die Fehlerzustände durch eine Steuerung in eine erste Fehlerklasse und mindestens eine weitere Fehlerklasse abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Fehlerbehebung eingeteilt werden,
- beim Auftreten eines Fehlerzustandes der ersten und der weiteren Klasse durch Betätigen einer Eingabe an der Bedienfeldeinheit (16) Informationen aufgerufen und auf der Anzeigeeinheit (20) angezeigt werden, welche Hinweise zur Fehlerbehandlung enthalten,

25

DAISTOPPIN -WO DRAGOTSAT I >

und bei dem das Vorliegen eines Fehlerzustandes der weiteren Klasse auf der Anzeigeeinheit (20) der Bedienfeldeinheit (16) angezeigt wird.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Zugang zu speziellen Informationen zur Fehlerbehandlung von Fehlerzuständen der weiteren Fehlerklasse über eine Zugangsberechtigungsprozedur erfolgt.
- 35 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bedienfeldeinheit (16) eine Touch-Screen-Einheit

- (34) enthält, welche Text- und Grafikinformationen auf ihrem Anzeigefeld anzeigt und die durch Berühren angezeigter Betätigungsfelder weitere, nachgeordnete Anzeigenfelder gegebenenfalls menügesteuert zur Anzeige bringt.

white the second

HAR STORY OF A STORY OF THE STORY OF THE SECOND SECURITION OF A SECOND SECURITION OF A SECOND SECOND

- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, daß in einem Speicher Hilfetexte bereitgehalten werden, auf welche beim Auftreten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann.
- Verfahren enach eineme der Ervorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein einem Speicher ein Lernzeiten programm (CBT) bereitgehalten wird, auf das beim Auftre20 esten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann. De segender auf der eine Speicher eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Speicher Videodaten bereitgehalten werden, auf welche beim Auftreten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann, wobei diese Videodaten vorzugsweise Vorgänge zum Beheben des Fehlerzustandes erläutern.
- 30 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für Fehlerzustände der weiteren Fehlerklasse Daten eines technischen Handbuches in einem Speicher bereitgehalten werden, auf die nach Durchlaufen der Zugangsberechtigungsprozedur zugegriffen werden kann.

BUSINGID -WO GRADITALL

- 6:**-** 15 -

9. Verfahren nach Anspruch: 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Handbuchdaten Textdaten, Grafikdaten und/oder Videodaten verwendet werden.

Assir to

5 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Zugangsberechtigungsprozedur Kenndaten eingegeben werden, diese Kenndaten mit Daten einer zuvor angelegten Berechtigungsliste verglichen werden, und daß abhängig vom Vergleich die Zugangsberechtigung zum menügesteuerten Zugriff auf Informationen gewährt wird.

11

je spija izvije iz vije problema i maži i kritika i trazili i stavije i kritika i sila i kritika i sila i sila

- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Bedienfeldeinheit, die einen Personal Computer (22) enthält, das Lernprogramm bereitgehalten wird, anhand dessen das Bedienpersonal über den Aufbau des Hochleistungsdruckers, die Ursache von Fehlerzuständen und die Behebung von Fehlern informiert wird.
- 25 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Gerätesteuerung (12) des Hochleistungsdruckers (10) über einen Datenbus (14) mit der Bedienfeldeinheit (16) verbunden ist, und daß die Gerätesteuerung (12) die von den Überwachungseinheiten (18) erfaßten Fehlerzustände an die Bedienfeldeinheit (16) meldet.

na kalendar og skrivet og skrivet sakkalaker i skrivet ble e

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, daß akustische Informationen ausgegeben werden.




Fig. 2





Fig. 3



F1g.4

y - 8






Fig.5

: . .







# Fig. 9

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interna 1 Application No PCT/EP 98/02540

A. CLASSII IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER B41J29/46						
•· • -							
According to	International Patent Classification(IPC) or to both national classification	on and IPC					
<del></del>	SEARCHED	2.1.1					
	cumentation searched (classification system followed by classification	symbols)					
IPC 6	B41J	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		t decreases are included in the fields and					
Documentat	ton searched other than minimum documentation to the extent that suc		rched				
	eringen er en	- Transport					
Electronic de	ata base consulted during the international search (name of data base	and, where practical, search terms used)					
	The second secon						
	The state of the s	Andrew State of the Control of the C	a :				
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Palayant to plaim No.				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.				
x	EP 0 429 056 A (SANYO ELECTRIC CO	(מַדוֹיִי)	1,2,				
	29 May 1991	. 1.57	4-10,12,				
v	the whele decument		13				
Υ	see the whole document 		3,11				
Y	US 5 055 996 A (KESLOWITZ) 8 Octol see the whole document	per 1991	3				
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 006, 28 June 1996 & JP 08 039894 A (CANON INC), 13 February 1996 see abstract	11					
		/					
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.				
* Special ca	ategories of cited documents :	T* later document published after the inte					
	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th invention					
"E" earlier of filling of	document but published on or after the international date	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot					
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the de "Y" document of particular relevance; the	ocument is taken alone claimed invention				
"O" docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	cannot be considered to involve an in document is combined with one or m ments, such combination being obvious	ore other such docu-				
"P" docum	ent published prior to the international filing date but	in the art.  *&" document member of the same paten					
	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international se					
1	4 September 1998	18/09/1998					
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer					
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Meulemans, J-P					

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

2

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internar 11 Application No PCT/EP 98/02540

		PCT/EP 9	8/02540	
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	e de la companya de l	Relevant to claim N	lo.
: 	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 405 (M-868), 7 September 1989 & JP 01 146780 A (MITSUBISHI ELECTRIC	,	1,2	1
	CORP), 8 June 1989 see abstract			
	US 4 500 971 A (FUTAKI ET AL.) 19 February 1985 - see the whole document		1,14	:
	US 5 533 193 A (ROSCOE) 2 July 1996 see the whole document	A F	1-14	
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 293 (M-1273), 29 June 1992 & JP 04 080076 A. (OMRON CORP), 3824 83 83		1-14	
	73 13 March 1992			
3021 13:1 976	EP 0 476 681 A (MITA INDUSTRIAL CO. LTD.) 25 March 1992 see the whole document		1-14	
				:
				:
				i
				•
				:
İ				
	<del>.</del>			

2

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent family members

Interna' 31 Application No PCT/LP 98/02540

	t document search repo		Publication date	Patent family Publication member(s) date	
EP 42	9056	Α		JP 3162055 A JP 3161763 A JP 3161766 A DE 69031532 D DE 69031532 T US 5282127 A	12-07-1991 11-07-1991 11-07-1991 06-11-1997 23-04-1998 25-01-1994
US 50	)55996	Α	08-10-1991	EP 0426765 A JP 3503097 T WO 9004232 A	15-05-1991 11-07-1991 19-04-1990
US 45	500971	Α	19-02-1985	JP 57161865 A DE 3211957 A US 4617661 A	07 12 1702
US 55	33193	Α	02-07-1996	JP 8016435 A	19-01-1996
EP 47	76681	Α	25-03-1992 .	JP 2534387 B JP 4130340 A CA 2051963 A DE 69112749 D 453 DE 69112749 T	11-09-1996 01-05-1992 22-03-1992 12-10-1995 21-03-1996 16-12-1995
					24-11-1992

Page Land;

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERIGHT

Interne ales Aktenzeichen PCT/FP 98/02540

		101721 30	5/ 02540
A. KLASSII IPK 6	Fizierung des anmeldungsgegenstandes B41J29/46	B Commence	
•		A 1 361 4 1	
Nach der Int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	slfikation und der IPK	
B. RECHER	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassiflkationssystem und Klassifikationssymbo B41J	(e) - 1930年 - 1970年 - 1985年 - 19 - 1987年 - 1986年 - 1988年 - 1	3
Cashasahaa		<u> </u>	·
Hecherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoffgehörende Veröffentlichungen, so		e fallen
	:		,
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
	and the second of the second o	A CAROLA NO PARA PARA REPORT OF A CAROLATA	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	EP 0 429 056 A (SANYO ELECTRIC CO 29. Mai 1991	). LTD);	4-10,12,
Υ	siehe das ganze Dokument	#5250## NOTE NOTE 15 K	13 3,11
Υ	US 5 055 996 A (KESLOWITZ) 8. Okt siehe das ganze Dokument	10671-400 - 1 1 10ber1991	3
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 006, 28. Juni 1996 & JP.08 039894 A (CANON INC), 13. Februar 1996 siehe Zusammenfassung		11
	<u></u>	-/	
	· ;		. '
			:
X Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu shmen	X Siehe Anhang Patentfamitie	
"A" Veröffer aber ni "E" ålteres i Anmeli "L" Veröffer schein andere soil od ausgef "O" Veröffer eine B- "P" Veröffer	er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlic Anmeldung nicht kollidiert, sondern n Erfindung zugrundeliegenden Prinzip Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bed kann allein aufgrund dieser Veröffent erfinderischer Tätigkeit beruhend bei "Y" Veröffentlichung von besonderer Bed kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung n Veröffentlichungen dieser Kategorie diese Verbindung für einen Fachmar "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseib	ht worden ist und mit der  jur zum Verständnis des der  jus oder der ihr zugrundeliegenden  eutung; die beanspruchte Erfindung  tilchung nicht als neu oder auf  irachtet werden  eutung; die beanspruchte Erfindung  gkeit beruhend betrachtet  inteiner oder mehreren anderen  in Verbindung gebracht wird und  in nahellegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen F	Recherchenberichts
	4. September 1998	18/09/1998	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Nt 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Meulemans, J-P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Formblett PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interns ales Aktenzeichen
PCT/EP 98/02540

C /Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	98/02540
Kategorle"	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 405 (M-868), 7. September 1989 & JP 01 146780 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 8. Juni 1989 siehe Zusammenfassung	1,2
<b>X</b>	US 4 500 971 A (FUTAKI ET AL.) 19. Februar 1985 siehe das ganze Dokument	1,14
Α	US 5 533 193 A (ROSCOE) 2. Juli 1996 siehe das ganze Dokument	1-14
<b>A</b>	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN  vol. 016, no. 293 (M-1273), 29. Juni 1992  & JP 04 080076 A (OMRON CORP),  13. März 1992 siehe Zusammenfassung	en de la compania de La compania de la co
<b>A</b>	EP 0 476 681 A (MITA INDUSTRIAL CO. LTD.) 25. März 1992 siehe das ganze Dokument	1-14
1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00		

and the state of

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungs. , uie zur selben Patentfamilie gehören

Internat' 'es Aktenzeichen
PCT/EP 98/02540

Im Recherche ngeführtes Pater		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentlamilie	Datum der Veröffentlichung	
EP 42905	6 A	29-05-1991	JP JP JP DE DE US	3162055 A 3161763 A 3161766 A 69031532 D 69031532 T 5282127 A	12-07-1991 11-07-1991 11-07-1991 06-11-1997 23-04-1998 25-01-1994	
US 50559	96 A	08-10-1991	EP JP WO	0426765 A 3503097 T 9004232 A	15-05-1991 11-07-1991 19-04-1990	•
US 45009	71 A	19-02-1985	JP DE US	57161865 A 3211957 A 4617661 A	05-10-1982 09-12-1982 14-10-1986	
US 55331	93 A	02-07-1996	JP	8016435 A	19-01-1996	
EP 47668	1 A	25-03-1992	JP JP CA DE DE ES US	2534387 B 4130340 A 2051963 A 69112749 D 69112749 T 2078408 T 5166934 A	11-09-1996 01-05-1992 22-03-1992 12-10-1995 21-03-1996 16-12-1995 24-11-1992	Topin on a